



Jedynym sposobem na poprawę tej sytuacji to przeprofilowanie fragmentów żle położonego asfaltu na tym fragmencie jezdni.

Do zgłoszenia dołączono zdjęcia wykonane po południu, w dniu 06.12.2024, po porannych opadach deszczu ze śniegiem. Deszcz już nie padał, a woda na jezdni jeszcze pozostała (Fot. 1, 2, 3, 4).

Dodatkowo studzienki kanalizacyjne położone na opisywanym fragmencie ul. I. Mościckiego zostały usytuowane poniżej poziomu jezdni (nowej nawierzchni asfaltowej). Różnice pomiędzy poziomem jezdni a studzienek kanalizacyjnych sięgają 1.5 i więcej cm. Szczególnie studzienka kanalizacyjna usytuowana u zbiegu ul. Syjamskiej i ul. I. Mościckiego jest bardzo nisko posadowiona. Kierowcy jadący ul. I. Mościckiego, od strony Wrocławia, muszą uważać aby na nie wjechać. Powstające drgania mogą powodować uszkodzenia (wybijanie) asfaltu jak i naruszać samą konstrukcję studzienek kanalizacyjnych.

Do zgłoszenia dołączono również zdjęcia opisywanych wyżej studzienek kanalizacyjnych (Fot. nr 5, 6, 7).

Do wiadomości:

Kancelaria Prezydenta Wrocławia,

Z poważaniem

Barbara Wosik
Przewodnicząca Zarządu Osiedla