

Wrocław, 17.12.2024

Osiedle
Brochów
Jednostka Pomocnicza
Miasta Wrocławia

e-mail: brochow@osiedla.wroclaw.pl



RO Br 182/2024

ZDIUM
ul. Długa 49
53-633 Wrocław

Dotyczy: Rozległe kałuże na jezdni. Studzienki kanalizacyjne, zły profil jezdni wzdłuż ul. I. Mościckiego we Wrocławiu.

W chwili obecnej realizowana jest przebudowa ul. I. Mościckiego we Wrocławiu polegająca na wymianie nawierzchni asfaltowej i elementów kanalizacyjnych z tym związanych. Okazało się, że po obfitych opadach deszczu w dniu 04.12.2024 i deszczu ze śniegiem w dniu 06.12.2024 na jezdni utworzyły się duże zastoiska wody, sięgające w niektórych miejscach, połowy jezdni. Wystąpiło to przede wszystkim na odcinku od ul. Topolowej do ul. Syjamskiej, od strony zwartej zabudowy, od nr 2 do nr 33a. Wjeżdżając do Brochowa od strony Wrocławia jest to prawa strona jezdni (Rys.1). Zauważono także zastoisko wody opadowej (po obfitych opadach deszczu) po drugiej stronie jezdni, przy przystanku autobusowym Topolowa (Rys. 1).

Ulica ta jest główną arterią dojazdową do osiedla Brochów od strony Wrocławia, co generuje codziennie znaczny ruch samochodowy.

W przypadku powstających zastoisk wodnych, jadące samochody wywołują fontanny wody spadające na chodnik. Stąd w okresach deszczowych przejście chodnikiem wzdłuż ulicy I. Mościckiego wiąże się z niebezpieczeństwem oblania wodą tryskającą spod kół przejeżdżających samochodów. W miejscach gdzie przy jezdni parkują samochody oblewane są samochody.

Wiąże się to prawdopodobnie ze złym profilem jezdni, zarówno podłużnym jak i poprzecznym, wzdłuż wyżej wymienionego fragmentu ulicy I. Mościckiego we Wrocławiu-Brochowie.